

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

Universidad de Granada



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UGR

ACTA EJERCICIO EVACUACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO (SIMULACRO)	
CENTRO	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DÍA	11 NOVIEMBRE 2021
HORA	9:30 h.
Hora comienzo Emergencia	9:35 h.
Hora Fin de Emergencia	9:45
Tiempo de Evacuación	10 minutos.

Descripción: A las 9:30 h. se realiza llamada a la Conserjería por Técnico de Prevención, donde se informa de aviso de bomba en el edificio. Acto seguido el personal de conserjería llama a policía y a jefe de emergencias. La policía ordena la evacuación total de la Facultad, se informa de tal hecho al jefe de emergencias. Se intenta activar de forma manual la alarma de evacuación, sita en la conserjería de la planta -1, hecho que no es posible al ser solo un repetidor de la alarma general sita en la conserjería de la planta 0, lo que obliga a la persona encargada de activar la alarma a la activación mediante pulsador de alarma del pasillo. Este hecho hace que transcurran 3 minutos desde la orden de la policía de desalojo, hasta la activación.

En general, la evacuación ha transcurrido de forma serena y fluida.

En cuanto a la viabilidad del Plan de Autoprotección y sistemas del edificio, se han detectado algunas incidencias:

Incidencias:

- De forma general, se constata la falta de señalización de recorridos de evacuación, siendo esta en algunas ocasiones inexistente, y en otras deficiente.
- 2. La salida de emergencia lateral con salida al jardín debe de asfaltarse, y tras retranquear la puerta de salida a la acera pública, dotarla de barra antipánico y con apertura en el sentido de la evacuación.
- 3. Algunas puertas correderas de sectorización del edificio no han funcionado correctamente, por lo que se deben de reparar.
- 4. Se observa que algunas salidas a escaleras protegidas, están pilladas en el suelo con tacos de madera, hecho que puede ocasionar la inutilización de las mismas, por lo que se propone que si deben estar abiertas para favorecer la ventilación, esa apertura se realice mediante retenedores conectados a la central de alarma.
- 5. Se observa que la salida a terraza por la planta 3 esta falta de señalización, además de estar parcialmente obstruida por mesas y sillas de la cafetería del Centro. Se propone reforzar con componentes de alarma y evacuación la planta 3, despejar la zona (como vía de evacuación que es) de mesas y sillas, reparar las losas dañadas existentes hasta la salida de evacuación, y por último, señalizar ésta de forma visible y clara.
- Se debe de informar a todo el personal de la Facultad de la situación del punto de reunión en caso de evacuación del edificio, sito en el descampado que hay tras pasar por Servicios Generales de la



PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

Universidad de Granada



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UGR

UGR del PTS.

7. Avisar siempre que se realice un simulacro al 112, para que si alguien ajeno a la empresa, llamara al mismo avisando de algún tipo de emergencia, sepan que es una falsa alarma.

Por último, destacar la presencia como observadores de los Técnicos del Servicio de Prevención, y de D. Francisco Sabio, miembro de Bomberos y Protección Civil de la Ciudad de Granada.

Nombre, fecha y firma

Granada, a 11 de noviembre de 2021

José A. Martínez Vázquez T. E. Prevención de Riesgos Laborales Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales Nombre, cargo, fecha y firma

Granada, a 11 de noviembre de 2021

Juan José Fernández Lara Administrador de la Fac. de Ciencias de la Salud Jefe de Intervención